



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000891824-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GK208RE	

### Dati del veicolo

#### opel mokka

Numero di telaio:	VXKUDYHSKNW037573	Chilometraggio Rivelato:	73313 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	31.05.2022 /	Data e luogo Perizia:	08.01.2026 VERCELLI
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Multicolore		

### Valutazione dei danni



- 1.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 2.) cofano | Graffio/Rigature
- 3.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 4.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 6.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature

#### commento/riferimento:

riferimento: condition report

### Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno




Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore




Altro



Altro



follio complementare



folglio complementare



1. porta anteriore - sinistra

**Graffio/Rigature**



3. spoiler anteriore

**Graffio/Rigature**



4. porta posteriore - destra

**Graffio/Rigature**



2. cofano

**Graffio/Rigature**



4. porta posteriore - destra

**Graffio/Rigature**



5. retrovisore esterno scatola - destro

**Graffio/Rigature**



6. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**



6. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**



6. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**