



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000881597-IT867
Targa: GP960FN

Numero di contratto:

Dati del veicolo

alfa romeo Stelvio

Numero di telaio: ZARPAGPX3P7D71090

Chilometraggio Rivelato: 62460 km
Data e luogo Perizia: 25.11.2025 Bressana Bottarone

Data Immatr. / Anno di costr.: 30.05.2023 /

Data e luogo Perizia:

Vernice: Grigio


Tipo di vernice: Pearlato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Nero

Valutazione dei danni



- 1.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 3.) Parafrangente anteriore - destro | Mancante
- 4.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali
- 5.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 9.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 10.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 11.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 12.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 13.) Parabrezza | Scheggiatura

14.) tetto | Sporcizia (lieve)

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



1. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



2. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



3. Parafango anteriore - destro
Mancante



4. retrovisore esterno scatola - destro
Graffi superficiali




5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature




5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature




5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



10. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



11. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



12. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



13. Parabrezza
Scheggiatura



14. tetto
Sporcizia (lieve)



14. tetto
Sporcizia (lieve)



14. tetto
Sporcizia (lieve)