

Athlon Germany GmbH
Am Seestern 24
40547 Düsseldorf
Deutschland

Pierre Horbach
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen
☎ +49 160 97272276
✉ pierre.horbach@tuv.com

Zustandsbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1977169
Auftrag vom: 24.08.2026 / 15:26 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: Ralf Averdick

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 25.08.2026 / 15:51 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Suloja Lager Center GmbH
Zechenring 35
41836 Hückelhoven
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Athlon Germany GmbH
Am Seestern 24
40547 Düsseldorf

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	LEV-RN152	FIN:	TMBLJ9NU8P5033187
HSN/TSN:	8004 / ASQ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq 2.0 TDI Tour 4x4 (EURO 6d)	Erstzulassung:	06.05.2022
Baujahr:	2022	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2028
Anzahl Vorbesitzer:	unbekannt	Anzahl Türen:	5
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Anzahl Zylinder:	4	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.968 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	7	Laufleistung abgelesen:	91280 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	91280 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	Graphite-Grau Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	------------------------	-----------------	----------------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Onyx
----------------------------	------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4382 mm / 1841 mm / 1607 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2250,0 kg
Leergewicht:	1604,0 kg
Nutzlast:	670,0 kg

Serienausstattung

8 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremsassistent, Dachhimmel grau, Dachreling, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, Komfort-Paket Plus, Kopf-Airbag-System, Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Radioempfang digital (DAB+), Radlaufabdeckung vorn und hinten, Radstand 2630 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tour, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Stoßfänger Wagenfarbe, Textilfussmatten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Winter-Paket Plus, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Abfallbehälter, Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle, Audio-Navigationssystem Columbus, Ausstattungs-Paket: Parken Plus, Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent, Fahrassistenz-Paket: Traveller, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontkamera, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-Paket Columbus, Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C), Insassen-Schutzsystem proaktiv, Kamerasystem 360°, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen), Komfortöffnung für elektr. Heckklappe-/Deckel, Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD), LM-Felgen 7x18 (Procyon, Aero schwarz matt), Metallic-Lackierung, Netzprogramm im Kofferraum, Panorama-Schiebedach elektrisch, Phonebox, Rückfahrkamera, Seitenairbag hinten, Sicherheits-Paket, Simply Clever-Paket, Sitzsystem im Fond (Varioflex), Steckdose 230V, Trittbretter seitlich, Wendematte Gepäckraum

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/50 R 18,0 95 W	Bridgestone	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	225/50 R 18,0 95 W	Bridgestone	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse links	225/50 R 18,0 95 W	Bridgestone	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	225/50 R 18,0 95 W	Bridgestone	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/60 R 16,0 99 H	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	215/60 R 16,0 99 H	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	215/60 R 16,0 99 H	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	215/60 R 16,0 99 H	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Sichtverhältnisse: eingeschränkt

Letzte Inspektion am: 22.02.2026

Fahrzeugzustand: gereinigt

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Letzte Inspektion bei km-Stand: 86073 km

Nächste Inspektion am: 27.08.2027 / 354 Tag(e)

Inspektion: regelmäßig durchgeführt

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Details zur Beschädigung

Karosserie

Innenraum, Einstieg hinten links, Delle, akzeptierter Schaden



Dach, Dach, Dellen, Smart Repair



rechte Seite, Tür hinten rechts, Delle über 20mm, Delle, Smart Repair



Lackierung

rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, unreparierter schaden. Stoßfänger, Frontspoiler, Radlaufblende und kotflügel rechts. , eingedrückt, instandsetzen + lackieren



rechte Seite, D-Säule rechts, Kratzer, Smart Repair



Schlusswort

Die Dienstleistung "Zustandsbericht." wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Pierre Horbach

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Heinsberg, den 07.09.2026

Das Dokument umfasst Seiten und 41 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.