



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000882761-IT867
Targa: GT798MA

Numero di contratto: 790800

Dati del veicolo

Opel Crossland;Crossover;Petrol;Automatic;

Numero di telaio: W0V7H9EB0R4040595

Chilometraggio Rivelato: 57579 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 14.03.2024 /

Data e luogo Perizia: 11.12.2025 Termini Imerese

Vernice: Grigio


Tipo di vernice: Pastello monostrato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Tessuto / Alcantara

Colore Rivestimento Interno: Multicolore

Valutazione dei danni



- 1.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 4.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) porta posteriore - destra | Mancante
- 6.) cerchione anteriore - destra | Mancante
- 7.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 8.) cofano | Graffio/Rigature
- 9.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: vettura sprovvista di libretto di circolazione

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi



vano motore




folgio complementare



folgio complementare



1. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature




2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



5. porta posteriore - destra
Mancante



6. cerchione anteriore - destra
Mancante



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. cofano
Graffio/Rigature



8. cofano
Graffio/Rigature



8. cofano
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature