



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	000000891842-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GJ953JB	

Dati del veicolo

opel mokka

Numero di telaio:	VXKUDYHSKNW004952	Chilometraggio Rivelato:	89400 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	08.01.2026 /	Data e luogo Perizia:	08.01.2026 VERCELLI
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Multicolore		

Valutazione dei danni



- 1.) portello posteriore | Graffi superficiali
- 2.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 5.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 6.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: condition report

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. portello posteriore
Graffi superficiali



1. portello posteriore
Graffi superficiali



1. portello posteriore
Graffi superficiali



1. portello posteriore
Graffi superficiali



2. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



5. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



6. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature