

Athlon Germany GmbH
Am Seestern 24
40547 Düsseldorf
Deutschland

Pierre Horbach
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen
☎ +49 160 97272276
✉ pierre.horbach@tuv.com

Zustandsbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1977538
Auftrag vom: 25.08.2026 / 08:58 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: Ralf Averdick

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 26.08.2026 / 12:14 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Suloja Lager Center GmbH
Zechenring 35
41836 Hückelhoven
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Athlon Germany GmbH
Am Seestern 24
40547 Düsseldorf

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	DA-SL720	FIN:	W1KAH0FB2PF117386
HSN/TSN:	2222 / BSS	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	C 220 d T Avantgarde 4Matic (EURO 6d)	Erstzulassung:	11.11.2022
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	06.2028	Anzahl Vorbesitzer:	unbekannt
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Anzahl Zylinder:	4	Leistung:	145,0 KW
Hubraum:	1.993 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	9	Laufleistung abgelesen:	173600 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	173600 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	SCHWARZ - UNILACK	Lackart:	uni (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	-------------------	-----------------	------------------------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	STOFF SCHWARZ / ANTHRAZIT
----------------------------	------------------------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4751 mm / 1820 mm / 1462 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2410,0 kg
Leergewicht:	1855,0 kg
Nutzlast:	555,0 kg

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Entry-Paket, Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getränkehalter vorn (doppelt), Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW), Mittelkonsole schwarz hochglänzend, Mittenairbag vorn, Motorhaube mit Powerdome, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Uni-Lackierung schwarz

Sonderausstattung

Ablage-Paket, Ambiente-Beleuchtung, Assistenz-Paket, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel schwarz lackiert, Ausstattungs-Paket: High-End Business, Avantgarde Interieur, Digitales Instrumenten-Display, Fahrassistenz-Paket Plus, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-Paket Advanced, Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber, Innenraumluftfilter Energizing Air Control (Plus), Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Komfort-Paket Advanced, Komfortsitze vorn, Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Licht-Paket, LM-Felgen, LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (AMG, 5-Speichen, schwarz, aerodynamisch geformt), Luftreinigungs-Paket, Media-Display, Multimediasystem MBUX Entertainment, Navigationssystem: Festplattenavigation, Night-Paket, Panorama-Schiebedach, Park-Paket, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), PRE-SAFE-System, PRE-SAFE-System Impuls Seite, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Seitenscheiben vorn Akustikglas, Service-System: MBUX Navigation Premium, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Sitzheizung vorn, Sitz-Komfort-Paket, Smartphone integriert, Sound-System, Spiegel-Paket, Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus, Zentral-Display (OLED)

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/50 R 17,0 94 Y	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	225/50 R 17,0 94 Y	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	225/50 R 17,0 94 Y	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	225/50 R 17,0 94 Y	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/50 R 17,0 98 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	225/50 R 17,0 98 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	225/50 R 17,0 98 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	225/50 R 17,0 98 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Fahrzeugzustand:	gereinigt
Sichtverhältnisse:	eingeschränkt	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion am:	16.04.2026	Letzte Inspektion bei km-Stand:	155323 km
Nächste Inspektion am:	01.04.2027 / 212 Tag(e)	Nächste Inspektion bei km:	180323
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt <i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne links	171

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Bedienungsanleitung, fehlt, erneuern



Lackierung

Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, lackieren



Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren



linke Seite, Außenspiegel links, Kratzer, lackieren



Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Stoßfänger vorne.
Felge vorne rechts.
Reifen vorne rechts.
Tür vorne links.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Zustandsbericht." wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Pierre Horbach
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Heinsberg, den 01.09.2026
Das Dokument umfasst Seiten und 31 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.