



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12027161
Berichtsnummer :	000000788864-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	ERH-A 6362		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz V -Klasse . .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WDF44781313678856	Laufleistung abgelesen:	60160 km
Erstzulassung / Baujahr:	26.11.2019 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	17.09.2024 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	131//3ICQ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 176 kW (239 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	cavansitblau metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Lederimitat/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	299948 / 18.06.2024		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	245/45/R19/102 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	245/45/R19/102 0 mm
2. Achse - links / Zust.	-	245/45/R19/102 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	245/45/R19/102 4 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	225/55/R17/107T 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	225/55/R17/107T 4 mm
2. Achse - links / Zust.	-	225/55/R17/107T 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	225/55/R17/107T 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fenster im Lade-/FG-Raum - feststehend, vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Anfahrhilfe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive Edition
- Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe im Fond
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckscheibe aufstellbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: lang
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronic
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Bodenbelag Teppich im Fahrerraum
- Bremsassistent
- Dachverkleidung / Innenhimmel Dinamica schwarz
- Design-Paket Interieur
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegleuchten
- Exclusive Edition
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum

- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- LM-Felgen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole mit Kühlfach
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW CDI KAT
- Panorama-Schiebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektrisch
- Sitzausstattung Isofix-Kindersitz-System
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, Sitzklimatisierung im Fond
- Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Paket Exterieur
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Tagfahrlicht
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Partikelfilter
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Metallic-Lackierung
- Modellpflege
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit 360° Kamera
- PKW Zulassung
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitzausstattung Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
- Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Sitzklimatisierung im Fond
- Spiegel-Paket
- Spur-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Surround-System Burmester
- Colorverglasung in Schwarzglas
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t

Sonderausstattung

- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours AMG
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Kraftstofftank vergrößert
- Tablet-Halterung im Fond
- AMG-Line
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer
2.	Motorhaube	Kratzer
3.	Kotflügel Vorne - Links	Verformt (leicht)
4.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
5.	Tür Vorne - Links	Verformt (leicht)
6.	Felge Hinten - Links	Kratzer
7.	Heckklappe	Verformt (leicht)
8.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
9.	Sitzbank - 3 Reihe: Lehne	In Ordnung
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
10.	Reifen Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe




Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer




2. Motorhaube
Kratzer



3. Kotflügel Vorne - Links
Verformt (leicht)



4. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer




5. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)



5. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)




6. Felge Hinten - Links
Kratzer



7. Heckklappe
Verformt (leicht)



8. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



9. Sitzbank - 3 Reihe: Lehne
In Ordnung



10. Reifen Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren



10. Reifen Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren