



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000879440-IT867
Targa: GL113HW

Numero di contratto: 784224

Dati del veicolo

Alfa Romeo STELVIO;Suv;Petrol;Automatic;

Numero di telaio: ZARPAHEV0N7D54557

Chilometraggio Rivelato: 32601 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 08.09.2022 /

Data e luogo Perizia: 17.11.2025 CAPUA

Vernice:


Tipo di vernice:

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno:

Colore Rivestimento Interno:

Valutazione dei danni



- 1.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 5.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno




Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



4. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



5. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature