



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000914809-IT867	Numero di contratto:	782046
Targa:	GP891TK		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	W1VFFBEZ1PP579442	Chilometraggio Rivelato:	0 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	20.07.2023 /	Data e luogo Perizia:	23.04.2026 FIRENZE
Vernice:	Blu	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Finta pelle / tessuto
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) Parafango anteriore - destro | Rotto
- 2.) spoiler anteriore | Rotto
- 3.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 5.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 6.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: Non marciante

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore




Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. Parafango anteriore - destro
Rotto



1. Parafango anteriore - destro
Rotto



1. Parafango anteriore - destro
Rotto



1. Parafango anteriore - destro
Rotto



2. spoiler anteriore
Rotto



2. spoiler anteriore
Rotto



2. spoiler anteriore
Rotto



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



4. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



4. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



5. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



5. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



5. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature