



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000831968-IT867
Targa: FX923SC

Numero di contratto: 751243

Dati del veicolo

Opel Grandland X;Suv;Diesel;Automatic;

Numero di telaio: W0VZCYHZ2KS299486

Chilometraggio Rivelato: 144332 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 02.07.2019 /

Data e luogo Perizia: 02.04.2025 VENEZIA

Vernice: Grigio


Tipo di vernice: Metallizzato

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno: Finta pelle / tessuto

Colore Rivestimento Interno: Nero

Valutazione dei danni



- 1.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 3.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) maniglia esterna posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 6.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 7.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 8.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali
- 11.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 12.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 13.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 14.) cofano | Graffio/Rigature

- 15.) cofano | Scheggiatura
- 16.) cofano | Scheggiatura
- 17.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 18.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 19.) fanale posteriore sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. maniglia esterna posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. maniglia esterna posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffi superficiali



6. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffi superficiali



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. retrovisore esterno scatola - destro
Graffi superficiali



10. retrovisore esterno scatola - destro
Graffi superficiali



11. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



11. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



12. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



12. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



13. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



13. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




14. cofano
Graffio/Rigature




14. cofano
Graffio/Rigature



15. cofano
Scheggiatura



15. cofano
Scheggiatura



15. cofano
Scheggiatura



16. cofano
Scheggiatura



16. cofano
Scheggiatura



17. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



17. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



17. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



17. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



17. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



18. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



18. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



18. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



19. fanale posteriore sinistra
Graffio/Rigature



19. fanale posteriore sinistra
Graffio/Rigature



19. fanale posteriore sinistra
Graffio/Rigature