



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000933842-IT867
Targa: GM601KZ

Numero di contratto: 769725

Dati del veicolo

Peugeot Boxer;Cargo van;Diesel;Manual;

Numero di telaio: VF3YCBPFB12W43762

Chilometraggio Rivelato: 109901 km
Data e luogo Perizia: 30.07.2026 TREBBO DI RENO (BO)

Data Immatr. / Anno di costr.: 16.12.2022 /

Data e luogo Perizia:

Vernice: Bianco


Tipo di vernice: Pastello doppiopstrato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Nero

Valutazione dei danni



- 1.) Parabrezza | Rotto
- 2.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffi superficiali
- 3.) parafrangente anteriore - sinistro | Rotto
- 4.) paraurti anteriore | Rotto
- 5.) Parafrangente anteriore - destro | Rotto
- 6.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 7.) porta anteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 8.) porta posteriore - destra | 3 ammaccature
- 9.) parete laterale - posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 10.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: non parte, parabrezza scheggiato porte vano carico non si apre

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. Parabrezza
Rotto



1. Parabrezza
Rotto



2. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffi superficiali



2. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffi superficiali



3. parafango anteriore - sinistro
Rotto



3. parafango anteriore - sinistro
Rotto



4. paraurti anteriore
Rotto



4. paraurti anteriore
Rotto



4. paraurti anteriore
Rotto



4. paraurti anteriore
Rotto



5. Parafango anteriore - destro
Rotto



6. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. porta posteriore - destra
3 ammaccature



8. porta posteriore - destra
3 ammaccature



8. porta posteriore - destra
3 ammaccature



8. porta posteriore - destra
3 ammaccature



8. porta posteriore - destra
3 ammaccature




8. porta posteriore - destra
3 ammaccature



9. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



9. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



10. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature