



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000889913-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GF739PL	

### Dati del veicolo

#### mercedes sprinter

Numero di telaio:	<b>W1V9106331P356590</b>	Chilometraggio Rivelato:	<b>168776 km</b>
Data Immatr. / Anno di costr.:	<b>29.12.2025 /</b>	Data e luogo Perizia:	<b>29.12.2025 ROMA</b>
Vernice:		Tipo di vernice:	
Numero di Chiavi:	<b>1</b>	Tipo Rivestimento Interno:	
Colore Rivestimento Interno:			

### Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cofano | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) faro alogeno - destro | Graffio/Rigature
- 5.) Pneumatico posteriore - destro | Rotto

commento/riferimento:

### Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno




Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



vano motore



folglio complementare



Cerchi



folglio complementare



1. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



2. cofano  
**Graffio/Rigature**



4. faro alogeno - destro  
**Graffio/Rigature**



3. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



5. Pneumatico posteriore - destro  
**Rotto**