



## Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000880637-IT867  
Targa: GA412RP

Numero di contratto: 760909

### Dati del veicolo

#### Peugeot 308;Wagon;Diesel;Manual;

Numero di telaio: VF3LCYHYPLS085130

Chilometraggio Rivelato: 116065 km  
Data e luogo Perizia: 21.11.2025 TREBBO DI RENO (BO)

Data Immatr. / Anno di costr.: 21.02.2020 /

Vernice: Grigio


Tipo di vernice: Metallizzato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Blu

### Valutazione dei danni



- 1.) porta posteriore - destra | 2 ammaccature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 3.) paraurti posteriore | Graffi superficiali

#### commento/riferimento:

riferimento: libretto originale, auto non marciante

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno






Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



A photograph of the engine compartment of a 2014 Toyota Camry Hybrid. The image shows the internal components, including the engine block, battery, and various hoses and wires. The engine is a 2.5L 4-cylinder hybrid engine. The battery is a 12V lead-acid battery located on the right side of the engine. The engine cover is black and features the Toyota logo. The battery has a red positive terminal and a black negative terminal. Various hoses and wires are connected to the engine and battery. The overall condition of the engine compartment appears clean and well-maintained.

[illegible][illegible]

pagina: 4 da 5





1. porta posteriore - destra  
**2 ammaccature**



3. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



2. parete laterale - posteriore - destra  
**1 ammaccatura**