

14.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: sedili post da lavare

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometro



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature




3. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature




4. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature




5. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




5. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




5. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




5. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




5. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




5. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




5. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



6. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



6. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



6. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



6. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



7.
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



10. sottoporta - sinistra
Graffio/Rigature



10. sottoporta - sinistra
Graffio/Rigature



11. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



11. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



13. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



14. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature