



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000888938-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GT868MA	

Dati del veicolo

Opel crossland

Numero di telaio:	W0V7H9EB8R4038576	Chilometraggio Rivelato:	42610 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	/	Data e luogo Perizia:	22.12.2025 Decimomannu
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | Graffi superficiali

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi




vano motore



follio complementare



follio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali