



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000880773-IT867
Targa: GL627FD

Numero di contratto: 777220

Dati del veicolo

Skoda Karoq;Suv;Diesel;Manual;Silver

Numero di telaio: TMBLJ7NU7P5008057

Chilometraggio Rivelato: 157269 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 30.08.2022 /

Data e luogo Perizia: 21.11.2025 CAPUA

Vernice:


Tipo di vernice:

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno:

Colore Rivestimento Interno:

Valutazione dei danni



- 1.) cofano | 1 ammaccatura
- 2.) cerchione posteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 3.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 4.) tetto | 2 ammaccature
- 5.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 6.) telaio del tetto - destro | 1 ammaccatura
- 7.) porta posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 8.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 9.) Parabrezza | Scheggiatura
- 10.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi




vano motore



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. cofano
1 ammaccatura



1. cofano
1 ammaccatura




2. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature




3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. tetto
2 ammaccature




4. tetto
2 ammaccature



4. tetto
2 ammaccature



5. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



5. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



5. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



6. telaio del tetto - destro
1 ammaccatura



6. telaio del tetto - destro
1 ammaccatura



7. porta posteriore - destra
1 ammaccatura



7. porta posteriore - destra
1 ammaccatura



8. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



8. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



8. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature




9. Parabrezza
Scheggiatura



9. Parabrezza
Scheggiatura



10. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



10. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature