



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000886587-IT867	Numero di contratto:	765992
Targa:	GG427WT		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Electric;Automatic;

Numero di telaio:	W1V9106331P381303	Chilometraggio Rivelato:	56691 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	08.10.2021 /	Data e luogo Perizia:	12.12.2025 FIRENZE
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello doppiostratto
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 2.) paraurti posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 3.) porta anteriore - destra | Graffi superficiali
- 4.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali
- 5.) Parafango anteriore - destro | Graffi superficiali
- 6.) paraurti anteriore | Graffi superficiali
- 7.) porta anteriore - sinistra | Graffi superficiali

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore



Altro



Altro



folglio complementare



folglio complementare



1. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



2. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



2. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



3. porta anteriore - destra

Graffi superficiali



4. retrovisore esterno scatola - destro

Graffi superficiali



6. paraurti anteriore

Graffi superficiali



4. retrovisore esterno scatola - destro

Graffi superficiali



5. Parafango anteriore - destro

Graffi superficiali



6. paraurti anteriore

Graffi superficiali



7. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



7. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali