



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12085677
Berichtsnummer :	0000000908862-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-DG 2088		

Fahrzeugdaten

Seat Tarraco .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKN0PW005053	Laufleistung abgelesen:	114831 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.03.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	25.03.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	759//3AQX	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1984 ccm / 180 kW (245 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	"CAMOUFLAGE" GRJN	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	112579 / 27.01.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/50/R19/103 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/103 4 mm
2. Achse - links / Zust.		235/50/R19/103 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/103 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		255/40/R20/101 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		255/40/R20/101 4 mm
2. Achse - links / Zust.		255/40/R20/101 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/40/R20/101 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Handschuhfach beleuchtet
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Innenausstattung Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI
- Notrufsystem
- Pedale Aluminium-Design
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel grau
- Dachhimmel schwarz
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Heckspoiler
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelkonsole mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radstand 2790 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• SEAT Media-System Plus• Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)• Sitz vorn links höhenverstellbar• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)• Start/Stop-Anlage• Stoßfänger FR-Design• Verzurrösen Koffer-/Laderaum• Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none">• Seitenairbag• Service-System: Remote Services (SEAT Connect)• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)• Sitz vorn rechts höhenverstellbar• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)• Sportsitze vorn• Steckdose (12V-Anschluß) vorn• Tagfahrlicht LED• Wegfahrsperrung (elektronisch)• Otto-Partikelfilter (OPF) |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)• Fahrassistenten-Paket M• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion• Panorama-Ausstelldach elektrisch | <ul style="list-style-type: none">• Audio-Navigationssystem• Leder-Paket• LM-Felgen 8,5x20 (Supreme II, grau, glanzgedreht)• Sonderlackierung Exclusive |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Dach	Verschmutzt (leicht)
2.	Motorhaube	Verschmutzt (leicht)
3.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
4.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
5.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
6.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren
7.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Beschädigt
8.	Sitz - Vorne - Links: Lehne	Gebrauchsspuren
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
9.	Sommerfelge 1	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Dach
Verschmutzt (leicht)



2. Motorhaube
Verschmutzt (leicht)



3. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



4. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



5. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



6. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



7. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Beschädigt



8. Sitz - Vorne - Links: Lehne
Gebrauchsspuren